

Caiet de sarcini

In vederea rezolvarii problemelor aparute la tamplaria Cantinei Sociale, se vor efectua urmatoarele operatiuni:

A. - inlocuirea usilor vechi din lemn, cu unele noi din pvc; aceste usi sunt mentionate in tabelul de mai jos (pct 1- pct 17)

Prestatorul va avea in vedere executia urmatoarelor operatiuni: demontare tamplarie veche, montaj tamplarie noua cu refacerea glafurilor, inclusiv eliberarea amplasamentului de deseurile rezultate;

B. - repararea usilor de intrare la sala de mese (vezi pct 18 in tabelul de mai jos), care va consta din: modificarea inaltimii canatelor, modificarea cotelor foilor de sticla, completarea feroneriei si reglajul acesteia

C. - repararea usilor de la intrarea principala (vezi pct 19 in tabelul de mai jos), care va consta din: completarea feroneriei si reglajul acesteia

Prestatorul va avea in vedere obligativitatea vizitarii amplasamentului, inainte de elaborarea ofertei.

In caz contrar, prestatorul isi va insusi eventualele diferente.

Nr.C rt.	Denumire produs	Amplasare	Cote	Material	Suprafata (mp)
1	USA	baie B fata 1	655*2035	PVC ALB	26,53
2	USA	baie B fata 2	660*2035	PVC ALB	
3	USA	baie B fata 3	745*2055	PVC ALB	
4	USA	baie F fata 1	760*2030	PVC ALB	
5	USA	baie F fata 2	760*2030	PVC ALB	
6	USA	gestionar	870*2030	PVC ALB	
7	USA	sef	870*2030	PVC ALB	
8	USA	vestiar personal cantina	870*2030	PVC ALB	
9	USA	spalatorie	770*2020	PVC ALB	
10	USA	centrala	770*2030	PVC ALB	
11	USA	grup sanitar spate 1	660*2030	PVC ALB	
12	USA	grup sanitar spate 2	770*2030	PVC ALB	
13	USA	toaleta B spate 1	660*1985	PVC ALB	
14	USA	toaleta B spate 2	670*2030	PVC ALB	
15	USA	frig	865*2020	PVC ALB	
16	USA	rechizite	865*2030	PVC ALB	
17	USA	bucatarie	865*2020	PVC ALB	
18	REPARATII USI	sala mese intrare	1750*2030	PVC ALB	7,19
19	REPARATII USI	intrare	1800*2050	PVC ALB	

Serviciul Tehnic, Intretinere Patrimoniu



BENEFICIAR : ASSC PLOIESTI

ANTEMASURATOARE
LUCRARI DE TAMPLARIE PVC

NR.	SIMBOL ARTICOL	UNIT.MS.	CANT.ARTICOL*	P.U.MAT.		
CRT.	SPORURI PROCENTUALE ART.			P.U.MAN.	VALORI	
ARTICOL*	MAT.	MAN.	UTI.	P.U.UTI.		
				TR. AUTO		
	DENUMIRE ARTICOL				TOTAL	
001	CK03F1	MP		26.530		
	USI DIN PVC					
	CANAT PE TOC					
001/002		MP		26.530		
	USI DIN PVC					
002	RPCH32B1	MP		7.190		
	REPARATII USI DIN PVC					

INTOCMIT ,

SEF SERVICIU TEHNIC
SI INTRETINERE PATRIMONIU,

Nota* Detalierea amplasamentelor ca si a dimensiunilor fiecarei usi nou construite, ca si a reparatiilor ce trebuiesc efectuate acolo unde este cazul este prevazuta in anexa 1, parte integranta la acest deviz oferta de lucrari.