



**BIROUL ACHIZITII PUBLICE**  
Nr. 19640 / 11.11.2022

Catre,

**Referitor: achizitie directa LUCRARI DE REPARATIE PARDOSELI MOCHETA PARTER IMOBIL PIATA EROILOR NR. 1A, PLOIEȘTI, conform Anuntului de publicitate din SICAP nr. ADV1327293/10.11.2022, cod CPV: 45432130-4**

Urmare clarificarii solicitate de catre un operator economic interesat cu privire la documentatia de atribuire aferenta achizitiei anterior mentionata, va comunicam urmatoarele:

**Intrebare 1:** „*In continuarea raspusului, daca nu sunt planuri cotate, avand in vedere ca ofertantul isi poate prezenta oferta pe propriile masuratori si ca singurul criteriu de atribuire este „Pretul cel mai scazut”, pot rezulta masuratori diferite care pot duce incorect si la oferte financiare diferite, atunci pe ce baza se stabileste criteriul de departajare?*”

**Raspuns:** Oferta trebuie intocmita pentru suprafata mentionata in Caietul de sarcini, respectiv 280 mp.

**Intrebare 2:** „*La intrebarea nr. 4, am inteles inainte de a intreba care sunt partile contractante; ce nu am inteles si va rog sa ne spuneti cine sunt denumiti in Caietul de Sarcini ca: Prestatorul, Constructorul, pe langa Executant, care se regaseste si in Contract, deoarece urmeaza sa depunem pentru clarificare o declaratie pe proprie raspundere ca respectam Caietul de Sarcini acesta prelevand Contractul (vezi art. 9.2 din Contract) in propunerea tehnica.*”

**Raspuns 2:** Termenii: prestator, constructor, executant se refera la operatorul economic care executa lucrarea. Conform clasificatiei CPV care determina obiectul contractului, se va retine numai denumirea de executant.

**Intrebare 3:** „*La intrebarea nr. 5 – lucrarile de finisare nu pot conduce la „o suprafata perfecta plana” daca aceasta prin constructia cladirii nu exista. Intrebarea a avut ca scop lamurirea specificului lucrarilor de finisare prin care se poate turna o sapa autonivelanta care poate corecta o abatere de 0,25 mm la rigla de 2M conform Normativ C35-82 – elaborat de INCERC Bucuresti – cu Ordinul nr. 50/N din 17.06.1998. In cazul zonelor friabile ce depasesc aceasta abatere sunt necesare operatii care nu tin de inlocuirea pardoselilor din mocheta. Va rog sa precizati la ce Normativ va referiti cand enuntati ca suprafata sa fie „perfect plana”?*”

**Raspuns:** Prin constructia cladirii, suprafata este plana si prevazuta cu mocheta. In exprimarea „perfect plana” ne-am referit la acea suprafata pe care se poate monta mocheta.


**DIRECTOR GENERAL,**

Dinu Ion Dan



**SEE BIROUL ACHIZITII PUBLICE,**

Carbureanu Claudia Elena



Intocmit,  
11.11.2022, 1ex.